



Fiche ressources

Technologie au collège

Niveau
5^e

Dégâts subis par des constructions

Photo n°1 : Le toit d'un entrepôt effondré par la neige.



Photo n°2 : Maison effondrée par un tremblement de terre



Photo n°3 : Maison détruite par les vents violents d'une tornade



Photo n°4 : Maison détruite par un incendie



Photo n°5 : Maison inondée

